

**ACTA DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS DE LA
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA****Instalacion**

NOMBRE DE LA INSTALACION: **C.P. COMARCAL SAN MIGUEL E I.E.S.O.MENDAUR**
Direccion: **AV INATO IRAZOKII S/N**
C.P.: **31740**
Localidad: **DONEZTEBE/SANTESTEBAN**
Propietario: **AYUNTAMIENTO**
Telefono: **948456144**
Correo Electrónico: **cpdonezt@pnte.cfnavarra.es**
Gestor/Responsable: **ESCUELA PUBLICA**

Espacio

NOMBRE DEL ESPACIO: **Sala Especializada**
Tipo: **Sala especilizada**
Actividad Principal: **OTRASACTIVIDADES FISICADEPORTIVAS**

[Modificar datos](#)**DATOS PERSONALES**

Nombre y Apellidos :

Cargo :

DNI :

Telefono :

Correo Electrónico :

LIBRO DE ACTAS

¿Dispone de actas de revisión propias? Fecha última revision:

EDIFICIO

¿Cual es el estado general de conservación del edificio deportivo?

OBSERVACIONES

La sala alcanza temperaturas muy bajas en invierno debido al defectuoso aislamiento de las ventanas.

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

RELACIÓN DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO REVISADO

Cantidad	Nombre del equipamiento	Estado	
2	porterías fútbol-sala	Defectuoso	<input type="button" value="Borrar"/>
2	canastas baloncesto	Defectuoso	<input type="button" value="Borrar"/>
1	espalderas	Correcto	<input type="button" value="Borrar"/>

Cantidad Nombre Correcto Defectuoso

ASPECTOS A ANALIZAR DE CADA EQUIPAMIENTO

- 1 Las aristas tienen una terminación redondeada
- 2 La superficie es continua sin fisuras, huecos o astillas
- 3 No se aprecia debilidad estructural del conjunto
- 4 En el caso de materiales metálicos estos NO están oxidados
- 5 Los elementos de sujeción (tornillos o soldadura) están correctamente colocados
- 6 NO existen salientes que puedan producir cortes en los usuarios
- 7 El equipamiento NO tiene posibilidad de vuelco
- 8 El sistema antivuelco NO se puede retirar o desmontar por los usuarios
- 9 Los anclajes utilizados son sólidos y soportan el equipamiento

RELACIÓN DE EQUIPAMIENTO DEFECTUOSO

Nombre del equipamiento	Marcar los incumplimientos detectados									¿Es grave?	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	SI	NO
porterías fútbol-sala	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
canastas baloncesto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

INFORMACION AL USUARIO

¿Tiene la instalación deportiva instalada, en lugar preferente y perfectamente visible de la instalación, información referente a:

1. La enumeración de los riesgos que pueden derivarse del uso incorrecto de la instalación y del equipamiento deportivo? Si No
2. El procedimiento de denuncia de las deficiencias que se observen en la instalación y en los equipamientos, así como de los accidentes que se produzcan en la instalación Si No

OBSERVACIONES EN CUANTO A LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LA INSPECCION

Las soldaduras de la portería han comenzado a oxidarse aunque no han afectado a la integridad estructural de la misma. Sería conveniente limpiar el óxido y aplicar un tratamiento protector para evitar que se degrade más y pueda terminar siendo peligroso.